

WASSERQUALITÄT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN BADEGEWÄSSER

IN DER BADESAISON 2025

Bezirk	Badestelle	Untersuchungen 2025					Gesamtbewertung 2025
		1	2	3	4	5	EU-Symbol
Baden	EHZ Oberwaltersdorf	▲	▲				
Gänserndorf	Badeteich Hohenau/March	▲	▲				
Gmünd	Herrenteich – Litschau	▲	▲				
Horn	Bergwerkseen - Langau	▲	▲				
	Badeteich Horn	▲	▲				
	Edlerseeteich – Geras	▲	▲				
Korneuburg	Badeteich Seeschlacht Langen- zersdorf	▲	▲				
	Badeteich Gerasdorf	▲	▲				
Krems	Thurnberger Stausee	▲	▲				
Melk	Ausee 1 – Blindenmarkt	▲	▲				
	Ausee 2 – Blindenmarkt	▲	▲				
	Ausee 3 – Blindenmarkt	▲	▲				
	Donau Altarm Weitenegg	▲	▲				
Mistelbach	Badeteich Poysdorf	✗	▲ ₁₎				
Mödling	Windradlteich – Guntramsdorf	▲	▲				
	Kahrteich – Wr. Neudorf	▲	▲				
	Ozeanteich – Guntramsdorf	▲	▲				
St. Pölten	Badesee Traismauer	▲	▲				
	Ebersdorfer See – Obergrafendorf	▲	●				
St. Pölten Stadt	Ratzersdorfer See – St. Pölten	◆	▲				
Scheibbs	Lunzer See	▲	▲				
Tulln	Aubad Tulln	●	▲				
	Donau Altarm Greifenstein	▲	▲				
Zwettl	Stausee Ottenstein	▲	▲				
	Dobrastausee – Poella	▲	▲				
	Badeteich Allentsteig	▲	▲				
	Frauenwieserteich – Langschlag	▲	▲				
	Waldbad Rappottenstein	▲	▲				

1) Ergebnis der Nachuntersuchung

Legende zur Tabelle:

Einzeluntersuchungen:

(Auf der Grundlage der Parameter Qualitäten Intestinale Enterokokken und Escherichia coli)

▲	dunkelblau	Ausgezeichnete Qualität
●	hellblau	Gute Qualität
◆	grün	Ausreichende Qualität
×	rot	Mangelhafte Qualität
—		Es wurde keine Untersuchung durchgeführt.

Gesamtbewertung 2024:

(Auf der Grundlage der Parameter Qualitäten Intestinale Enterokokken und Escherichia coli in den Badesaisonen 2021-2024 gemäß Perzentilmethode)

Entsprechende Symbole der EU

Ausgezeichnete Badegewässerqualität



Gute Badegewässerqualität



Ausreichende Badegewässerqualität



Mangelhafte Badegewässerqualität



Baden verboten – Vom Baden wird abgeraten



Es wurde keine Untersuchung durchgeführt.

